



Consultas Licitación Pública "MEJORAMIENTO DE PORTONES Y PROTECCIONES  
EN ESTACIONES DE METRO S.A."

N°	DOCUMENTO	ÍTEM	CONSULTA	RESPUESTA
11	Especificaciones Técnicas	Estación Einstein	En sector red de incendio, se encuentra instalada una malla de protección interior a una altura aproximadamente, de 1,50 mt, quedando un espacio en ambos costados sin protección, ¿Esta deberá ser reemplazada o solo considerar lo que falta hacia la parte superior?	Sector no debe ser considerado en propuesta.